

ترانسفورماتور

مقدمه

امروزه با توسعه روز افزونی که در طی چند دهه اخیر در سطح زندگی مردم کشورمان مشاهده می شود استفاده از برق وسایل برقی شتاب و گسترش رو افزونی یافته به گونه ای که بیش از ۶۰٪ مردم کشورمان حداقل از یکی وسایل برقی خانگی استفاده می کنند، که پیش بینی می شود با گسترش شبکه برق رسانی کشور طی سالهای آینده میزان استفاده از وسایل برقی نیز افزایش بیشتری پیدا کند.

ترانس تقویت که در این طرح به بررسی آن می پردازیم امروز به عنوان یکی از دستگاههای مکمل دیگر محصولات برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و ... بازار مصرف خود را در میان مصرف کنندگان علی الخصوص طی سالهای اخیر شبکه برق کشور توان با قطع و وصل و نوسانات بیشتری بوده، به سرعت ایجاد نموده، به گونه ای که محصول فوق به خصوص طی سالهای اخیر جزو کالاهای کمیاب درآمده و دارای نرخهای متفاوتی در بازار رسمی و آزاد بوده است.

کالاهای فوق به غیر از مصارف خانگی که فوقاء بدان اشاره شد در قالب واحدهای خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کند مورد مصرف دارد.

این کالا در حال حاضر در داخل کشور تولید می گردد و تولید کنندگان عمدۀ این محصول کارخانجات فاراٹل ، با خزر ترانس ، راسیکو، کالای گنجینه ایرانفرد و تعاونی صنعتی ۱۲ بهمن می باشد که مجموعا بیش از ۶۰٪ تولیدات کشور را در دست دارند .

جز واحدهای فوق در واحد دیگر در داخل کشور محصول فوق را تولید می نمایند که در حدود ۱۵ واحد آن بدون هیچ گونه پروانه ای مشغول ساخت این محصول می باشد .

علاوه بر تولید محصول فوق در داخل کشور آمار اداره کل گمرکات کشور حاکی از آن است که طی سالهای ۶۳، ۶۷ مقادیر زیادی ترانس تقویت وارد بازار ایران گردیده است.

جدول زیر آمار واردات محصول فوق را جهت ترانسها تقویت تا ۲ کیلو وات و ۲ کیلو وات به بالا حاوی ارزش ریالی واردات سالهای فوق را نشان می دهد .

این کالا عمدتاً توسط کشورهای شوروی ، لهستان ، تایوان ، آلمان غربی ، انگلستان ، فنلاند ، فرانسه ، بلژیک ، سوئیس ، اسپانیا ساخته و وارد بازار ایران گردیده است .

۲- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول

در حال حاضر انواع ترانس های تقویت خانگی و خدماتی در رنج ۵۰۰ الی ۷۰۰۰ وات تولید می شود که همگی دارای پروسه تولید یکسانی می باشد ، اما بر طبق بررسی های انجام شده ، عده مصرف بازار ترانس تقویت ۲ کیلو وات می باشد که بر مبنای همین مدل بررسی های بعدی صورت پذیرفته که می تواند به عنوان مبنای محاسبه قیمت تمام شده و فروش انواع ترانس تقویت مورد نظر قرار گیرد . همچنین باید یادآور

شد که ترانس هایی که عمدتاً در بازار مورد مصرف قرار می گیرد ترانس های اتوماتیک می باشد . و ترانس های دستی (سلکتوری) بازار مصرف کمی دارد ، قیمت تمام شده آنها نیز بیشتر می باشد و در حال حاضر عمدتاً واحدهای تولیدی به تولید ترانس اتوماتیک می پردازند و ترانس های سلکتوری در واحدهای بدون پروانه تولید می گردد.

لذا در اینجا ما به بررسی فنی و اقتصادی و مالی در زمینه ترانس تقویت اتوماتیک ۲ کیلو وات (سه مرحله تقویت) پرداخته و جهت ترانس سلکتوری و ترانس ۶ کیلو وات فقط به ذکر مواد اولیه مورد نیاز اکتفا می کنیم .

همچنین از آنجا که در ترانس های تقویت ، ترانسفورماتور مربوطه رکن اساسی و با اهمیت آنرا تشکیل می دهد و باید مطابق استانداردهای بین المللی تولید گردد، لذا در ابتداء به بررسی ترانسفورماتور می پردازیم .

۱-۲- کلیات

-تعريف ترانسفورماتور

ترانسفورماتور یکی از وسایل بسیار مهم تبدیل کمیاب جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است ، که بر خلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل می کند ، ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد بلکه ولتاژ و جریان را با همان فرکانس جریان متناوب انتقال دهد ، بطوریکه انرژی ولتاژ پائین را تبدیل به همان

انرژی بالاتر می نماید و همچنین جریان را از مقدار داده شده در یک مدار به جریانی با اندازه های متفاوت در مدار دیگر تبدیل کند .

امروزه ترانسفورماتور وسیله ای لازم و ضروری در دستگاههای انتقال انرژی الکتریکی و بخش و توزیع انرژی الکتریکی متناوب است .

ترانسفورماتورها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی و مدارهای دستگاههای خودکار یا اتوماتیک و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نیاز جهت تغذیه مصرف کننده هایی از قبیل یکسو سازها و مبدل های جریان دائم به جریان متناوب ، شارژ کننده های باطری و ایجاد دستگاههای چندین فازه از دستگاههای دو فازه و سه فازه و در ارتباطات به منظور تطبیق امپدانس و همچنین در سیستم های قدرت به منظور بالا بردن ولتاژ برای انتقال اقتصادی قدرت یعنی پایین آوردن ولتاژ به مقادیر مورد نیاز بکار می رود .

همچنین ترانسفورماتور یک وسیله بسیار ضروری در مدارهای اندازه گیری الکتریکی و در مدار های جوشکاری و کوره های الکتریکی است . بعنوان یک مجزا کننده مدار با ولتاژ زیاد از مدارهای با ولتاژ پایین و حذف کننده مولدهای مستقیم جریان در یک مدار دستگاه انرژی نیز بکار می رود .

۱-۲-۱-اساس کار ترانسفورماتور

اساس کار ترانسفورماتورها بر الکترو مغناطیسی متقابل بین دو سیم پیچ که بر روی هسته آهنی قرار دارد . مبنای نهاده شده است ، ترانسفورماتورها انواع مختلفی دارند .

۱- ترانسفورماتورهای جدا کننده ، ترانسفورماتورها بی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای تحقق تدبیر حفاظتی «جدا سازی حفاظتی» برای اتصال به مصرف کننده جریان بکار می رود .

۲- ترانسفورماتورهای عایق، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای انتقال انرژی ها بین سیستم های با پتانسیل های بسیار مختلف که در آنها ولتاژ عایق نسبت به ولتاژ اسمی ترانسفورماتور معین نشده است. به کار میروند.

۳- ترانسفورماتور های کنترل، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند. و برای تهیه مواد کنترل به کار می روند.

۴- ترانسفورماتورهای منبع تغذیه، ترانسفورماتورهایی هستند با یک یا چند سیم پیچ ثانویه که از سیم پیچ اولیه از نظر الکتریکی جدا می باشد.

۵- اتو ترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها با هم مشترک می باشند.

۶- ترانسفورماتورهای جرقه زن، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند و برای مشتمل کردن مخلوط هوا و گاز یا هوا و روغن به وسیله جرقه یا قوس الکتریکی به کار می روند.

۲-۱-۲ مشخصات فنی

مشخصات ابعادی ترانس تقویت 2 kw عبارتند از :

- طول $31/5$ سانتی متر
- عرض 23 سانتی متر
- ارتفاع $15/5$ سانتی متر
- وزن 10 کیلوگرم

۲-۱-۳ قطعات و اجزاء تشکیل دهنده محصول

هر دستگاه ترانس تقویت از قسمتهای زیر تشکیل گردیده است.

- ۱- بدن شامل کنه - درب - سینی - شاسی
- ۲- فیبر مدار چاپی
- ۳- هسته پلاستیکی
- ۴- صفحه پلیت
- ۵- پلاک راهنمای
- ۶- لامپ سینال

-۷ فیوز

-۸ پیچ و مهره و پرج

-۹ سیم و دو شاخه

-۱۰ سیم لاکی

-۱۱ رله

-۱۲ مقاومت - دیود - آی سی - خازن - ترانزیستور

-۱۳ نوار چسب

-۱۴ پتانسیووتر

-۱۵ مقوا

-۱۶ سیم لحیم

-۱۷ رنگ و تیز

از آنجا که در ترانسهای تقویت، ترانسفورماتور نقش اساسی را به عهده دارد. لذا در اینجا به بررسی جا معتبری در زمینه ترانسفورماتور می پردازیم. این بررسی بر اساس استاندارد DIN انجام گرفته است.

در ترانسفورماتورها اجزاء زیر بکار می روند و باید مورد نظر قرار بگیرند.

- هسته ترانسفورماتور

- قرقه بوبین

- سیم پیچ

- مواد عایق

۴-۱-۲- هسته ترانسفورماتور

هسته ها از ورق هایی که به صورت لایه لایه روی هم قرار داده می شوند، می سازند، به علت افت جریان فوکه، هسته را ورقه ورقه ساخته و بین آنها به وسیله اکسیداسیون یا کاغذ می پوشانند و یا اینکه از ورق های عایق شده استفاده می کنند.

با توجه به پیشرفت در ساخت مواد برای ورق های هسته و هسته های نواری برش دار اکنون انواع مختلف این ورق ها و نوارها بسیار زیاد شده است. مهمترین آنها اکنون ورق ها و نوارهای دینامو که سرد نورد شده اند می باشند که با کرمتالهای نا منظم بر طبق DIN 45400 و با کریستالهای منظم بر طبق DIN 45400 در حال حاضر هنوز وجود دارند.

از میان انواع گوناگون ورق ها، ورق M بیشتر به کار برده می شود زیرا دارای کمترین پراکندگی شار می باشند. در هسته های M، فاصله هوایی عملا وجود ندارد. با قرار دادن ورق ها به صورت متقابع در خلاف یکدیگر، زمان ساخت ترانسفورماتور بیشتر خواهد شد، ولی فاصله هوایی عملا از بین خواهد رفت. امروزه از سایر انواع هسته ها، از قبیل هسته های نواری برش دار نیز بسیار استفاده می شود ولی در این موارد قیمت مواد افزایش پیدا می کند.

ضخامت ورق در ترانسفورماتورهای کوچک اغلب $0/35$ میلی متر می باشد.

۲-۱-۵- قرقره بوبین

شکلهای مختلف برای قرقره بوبین ها وجود دارد. اندازه های قرقره بوبین باید بر

حسب استاندارد **DIN 41304** باشد.

در زیر مشخصات قرقره بوبین ها برای هسته های M داده شده است.

قرقره بوبین برای هسته های M

Vp	A	B	D	H	I
M ۲۹	۱۲/۵	۵/۵	۳/۵	۵/۵	۱۲
M ۲۲	۱۲/۷	۵/۲	۳/۸	۵/۲	۱۴
M ۱۰A	۱۹	۷/۵	۵/۷۵	۷/۵	۱۹
B	۱۹	۷/۵	۵/۷۵	۱۱/۳	۱۹
M ۱۲	۲۹	۱۲/۶	۸/۱	۱۵/۷	۲۸
M ۵۵	۳۷	۱۷/۶	۹/۶	۲۱/۷	۳۵/۵
M ۶۵	۴۴	۲۰/۶	۱۱/۶	۲۷/۸	۴۲
M ۷۴	۵۰	۲۸/۶	۱۳/۱	۳۳/۵	۴۶
M ۸۵ A	۵۴/۶	۲۹/۶	۱۲/۴	۳۳/۵	۵۲
B	۵۴/۶	۲۹/۶	۱۲/۴	۴۶/۵	۵۲
M ۱۰۲ A	۶۵	۳۴/۶	۱۵/۱	۳۶/۵	۶۴
B	۶۵	۳۴/۶	۱۵/۱	۵۴	۶۴

۶-۱-۲- سیم پیچ ها

ترانسفورماتورهای منبع تغذیه عامل سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشند ، بر طبق قاعده ابتدا سیم پیچ اولیه و بعد از عایق بندی کافی ، سیم پیچ ثانویه می شود .

اغلب تمام سیم پیچ ها با ولتاژ کم در آخر پیچیده می شوند . عموماً لازم است که ما بین سیم پیچ اولیه و ثانویه یا حتی برای هر لایه از سیم پیچ ثانویه حفاظت قرار داده شود . این حفاظت می تواند از جنس ورقه نازک مسی یا از سیم می باشد .

برای سیم پیچ ها از سیم لاک دار مسی (CVL) استفاده می شود .

در جدول زیر مشخصات سیم های مسی که مورد استعمال زیادی دارند آورده شده است . در این جدول این مقادیر داده شده اند ، قطر سیم معمولی ، قطر سیم (قطر نامی) dcu ، قطر سیم با عایق لاک dcul برای سیم های لاکی مس معمولی ، سطح مقطع سیم qcv ، ون به ازاء هر متر طول gcv مقاومت به ازاء هر متر طول rcu ، تعداد حلقه هائیکه می توان در یک سانتی متر مربع جای داد nf ، همچنین حداکثر شدن جریان مجاز I_{max} و آمپر بر میلی متر مربع از روی این مقادیر می توان تعداد حلقه هائیکه در یک سانتی متر مربع جای می گیرند ، برای سیم های مسی با عایق های متفاوت از قبیل ابریشم لاک ، ابریشم دوبل بدست آورده .

بعاد و مشخصات سیم های مسی

قطر سیم Cu mm	ر سیم لک دار Cul mm	قشر سیم قطع سیم Qcu nm	سطح سیم هر متر مربع Gcu p/in	وزن به ازاء هر متر مربع Gcu q/m	مقاومت به ازاء هر متر طول Rcu	تعداد حلقه در cm هر Mf	حداکثر جریان در S=2/55 A/mm 2/55 Cm	حداکثر جریان در S=1/00 A/mm 1/00 mA
0/05	0/962	20.10	0/019	9/1	20000	5	2	
0/06	0/075	28	0/027	6/35	15000	7	3	
0/07	0/085	39	0/037	4/64	11000	10	4	
0/08	0/095	50	0/048	3/55	9000	13	5	
0/09	0/108	64	0/060	2/76	7000	16	6	
0/10	0/115	79	0/074	2/22	6000	20	8	
0/11	0/13	95	0/085	1/84	5000	24	9	
0/12	0/14	113	0/105	1/55	4400	29	11	
0/13	0/15	133	0/120	1/32	3600	34	13	
0/14	0/16	154	0/143	1/14	3200	39	14	
0/15	0/17	177	0/146	0/99	2800	45	17	

0/16	0/18	211	0/186	0/87	2500	51	20
0/17	0/19	227	0/210	0/772	2250	58	22
018	0/20	254	0/235	0/680	2000	65	25
0/19	0/21	284	0/260	0/627	1800	72	28
0/20	0/22	314	0/289	0/557	1650	80	31
0/21	0/23	346	0/330	0/507	1500	88	34
0/22	0/24	38.10	0/350	0/460	1400	97	38
0/23	0/25	42	0/390	0/422	1300	106	41
0/24	0/26	45	0/425	0/388	1200	113	45
0/25	0/27	49	0/460	0/357	1100	125	49
0/26	0/285	53	0/495	0/330	1000	135	53
0/27	0/296	57	0/533	0/306	950	145	57
0/28	0/205	62	0/571	0/285	870	157	61
029	0/319	66	0/612	0/266	800	168	66
0/30	0/33	71	0/645	0/248	770	180	70
0/31	0/34	75	0/696	0/232	720	192	75

0/32	0/35	80	0/740	0/218	690	205	80
0/33	0/36	89	0/786	0/2051	650	218	85
0/34	0/37	91	0/835	0/1932	600	231	90
0/35	0/38	96	0/890	0/1824	580	245	96
0/36	0/39	102	0/940	0/1724	540	259	100
0/37	0/40	108	0/994	0/1632	250	274	107
0/38	0/41	113	1/046	0/1547	500	289	113
0/39	0/42	120	1/102	0/1469	475	304	120
0/40	0/43	126	1/160	0/1396	450	320	125
0/41	0/44	132	1/220	0/1329	430	336	132
0/42	0/45	139	1/278	0/1266	420	353	139

قط در سیم	قط در لک دار	قش طح س قطع سیم	وزن به ازاء هر متر	مقاومت به ازاء	تعداد حلقه در	حداکثر جریان در $S=2/55$	$S=1/00$
dCu		Qcu	مربع	هر متر طول	cm هر	A/mm	A/mm
mm	Cul	nm	Gcu	Rcu	Mf	2/55	1/00
	mm		p/in	q/m	Cm	Ma	mA

0/43	0/46	145.10	1/342	0/1209	390	370	145
0/44	0/47	152	1/405	0/1151	380	187	152
0/45	0/48	1599	1/480	0/1130	370	405	159
0/46	0/49	166	1/540	0/1054	359	123	166
0/47	0/50	173	1/610	0/1012	330	442	174
0/48	0/51	181	1/680	0/0979	320	461	181
0/49	0/52	189	1/750	0/0931	310	480	188
0/50	0/532	196	1/830	0/0894	300	500	196
0/51	0/545	204	1/960	0/0859	290	520	204
0/52	0/555	212	1/970	0/0826	280	241	212
0/53	0/565	221	2/043	0/00796	265	562	221
0/54	0/575	229	2/118	0/0766	255	583	228
0/55	0/59	238	2/200	0/0738	250	605	237
0/56	0/60	246	2/275	0/0713	240	627	246
0/57	0/61	255	2/355	0/0688	230	650	255
0/58	0/62	264	2/455	0/0661	225	673	264
0/59	0/63	273	2/53	0/0642	220	696	274

0/60	0/64	283	2/62	0/0621	210	720	283
0/65	0/69	334	2/97	0/0526	180	845	332
0/70	0/74	385	3/43	0/0455	160	980	384
0/75	0/79	444	3/95	0/0395	140	1125	442
0/80	0/84	504	4/48	0/0348	120	1280	502
0/85	0/90	570	5/07	0/0308	110	1445	566
0/90	0/95	636	5/66	0/0275	100	1629	636
0/95	1/00	711	6/34	0/0246	90	1805	709
1/00	1/05	786	7/00	0/0223	83	2600	785
1/10	1/16	951	8/49	0/0184	67	6420	950
1/20	1/26	1131	10/09	0/0155	55	2880	1130
1/30	1/36	1329	11/81	0/0132	45	3380	1330
1/40	1/46	1540	13/07	0/0114	40	3920	1540
1/50	1/56	1770	15/75	0/0099	33	4500	1760
1/60	1/66	2015	17/91	0/0087	28	5120	2010
1/70	1/76	2275	20/20	0/0077	24	5780	2270

1/75	1/81	2365	21/50	0/0073	20	6125	2400
1/80	1/86	2545	22/65	0/0069	17	6480	2540
1/90	1/96	2840	25/15	0/0062	14	7220	2840
2/00	2/07	3142	28/00	0/0056	12	8000	3140

باید توجه داشت که واحد شدت جریان در فرمول بر حسب آمپر می باشد. مقادیر جدول
بر حسب میلی آمپر محاسبه شده اند و باید آنها را در ۱۰ ضرب نمود.

(a) نبشی محکم کننده فرم F محور مغناطیسی افقی

(b) نبشی محکم کننده فرم F محور مغناطیسی عمودی

(c) نبشی محکم کننده فرم w_1 و w_2 محور مغناطیسی افقی

(d) نبشی محکم کننده فرم w_1 و w_2 محور مغناطیسی افقی

۷-۱-۲- مواد عایق

با وجودیکه سیم های که برای سیم پیچی بکار می روند، دارای عایق می باشند، با این
حال عایق کردن لایه ها یا سیم پیچ ها لازم است که از عایق های نواری شکل نیز
استفاده شود. در ترانسفورماتورهای معمولی از کاغذ لاک دار یا از پارچه لاک دار بر
طبق DIN 40622 و DIN 40623 استفاده می شود، و به تازگی به مسئله صرفه
جویی در جا و افزایش ایمنی برای ورقه های عایق توجه زیادی می شود. برای
سازندگان ترانسفورماتور، مسئله ضایعات مواد عایق، مهم است. هنگامی که کاغذ یا

ورق عایق بر روی سیم پیچ قرار داده می شود، در این صورت ما بین قرقره بوبین و کناره سیم پیچ، آنقدر حل خالی وجود دارد که حلقه سیم های تکی با آنها در تماس می باشد. به این ترتیب اثر عایقی کاغذ از بین می رود. برای جلوگیری از این امر، نوار عایق را کمی پهن تر از قرقره بوبین و سیم پیچ انتخاب می کنند و کناره های آنرا طوری برش می دهند که یک لبه اضافی بوجود می اید.

به این ترتیب به اضافه طوری بر روی دیواره قرقره بوبین قرار می گیرد که سیم نمی تواند با قرقره بوبین تماس پیدا کند.

در حال حاضر بوسیله شرکتهای مختلف، کاغذ های لک دار عایق، کتان های عایق ابریشم های عایق و ورقه ای عایق برای برق ساخته می شود.

۲-۱-۸- مقدار فضای لازم

در جدول ۲۰ استانداردهای لازم برای مقدار فضای مورد نیاز بر طبق استاندارد DIN 41308

مقدار فضای لازم برای ترانسفورماتورهای با هسته M

TYP	B	H	I	N1	N2	نبشی
M 42	35	47	43		32	W
M 55	49	61	56	38	44	W 1
M 65	59	72	66	47	50	W 4
M 74	68	81	75	52	56	W 11
M 85a	60	92	80	52	64	W 13
M 85h	80	92	80	64	64	W 13
M 102a	78	112	105	62	84	W 16
M 102h	95	112	105	79	84	W 16
M 55	51	59	55	42	47	L 5
M 65	68	69	66	53	56	L 7
M 74	74	82	74	62	64	L 10
M 85a	74	90	85	61	75	L 12
M 85h	87	90	85	74	75	L 12
M 102a	85	108	102	70	91	L 14
M 102h	103	108	102	87	91	L 14

تمام مقادیر به میلی متر

مقدار فضای لازم برای ترانسفورماتور های با هسته EL

TYP	B	H	I1	I2	N1
H30	24	26	51	33	42
H38	29	33	60	41	51
H42	53	36	64	45	55
H48	38	41	74	51	62
H54	42	46	81	57	68
H60	47	51	87	63	75
H66a	51	57	93	70	80
H66b	62	57	93	70	80

قسمت ۱ تا ۱۴ داده شده است. این مقادیر برای طراحی یک دستگاه با ترانسفورماتور لازم میباشد، در ذیل مقدار فضای لازم برای ترانسفورماتوهای با هسته M و EI آورده شده است.

۱-۲- استانداردهای جهانی محصول

جهت ترانسفورماتورهای کوچک استانداردهای VDE 0550 قسمتهای ۱ و ۲ و ۶ و ۰۵۵۱ در نظر گرفته شده است.

جهت قطعات اساسی تشکیل دهنده آن نیز استانداردهای ذیل مشخص شده است.

ورق هسته DIN 48400

مواد فرو مغناطیسی DIN 4130

انواع فوم هسته DIN 41302

قرقره بوبین DIN 41303-41304-41305

جنس سیم پیچ DIN 46435

۱-۱- شماره تعرفه گمرکی

ترانسفهای تقویت تا ۲ کیلو وات دارای تعرفه گمرکی ۱۸۵/۰۱ ح ۳ اول ترانس های تقویت با توان بیش از ۲ کیلو وات دارای گمرکی ۱۸۵/۰۱ ح ۳ دوم می باشند.

۲- چگونگی بکار گیری محصول

کالای فوق، کالای مستقلی می باشد و نقص واسطه ای در صنایع دیگر را ندارد و از آن می توان به عنوان مکمل محصولات خانگی نام برده، همچنین در واحدهای تجاری و خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کنند مورد مصرف دارد.

۲-۳- کالای قابل جانشین

کالای فوق در حال حاضر جانشینی ندارد.

۲-۴- بازار فروش

در حال حاضر ترانس تقویت دو کیلو وات و چهار کیلو وات و شش کیلو وات با دو مرحله تقویت به طور عمدۀ فروشی به ترتیب ۴۳۰۰۰ ریال و ۵۵۰۰۰ و ۸۷۰۰۰ ریال به فروش می‌رسد. ترانس تقویت مورد نظر سه مرحله تقویت می‌باشد که به طور عمدۀ فروشی به ترتیب ۴۹۰۰۰ ریال و ۶۱۰۰۰ و ۹۳۰۰۰ ریال به فروش می‌رسد.

۳- بررسی و برآوردهای فنی

تولید محصولات مرغوب و قابل رقابت با کالاهای مشابه مستلزم برخورداری واحد تولیدی از تکنولوژی و سیستم‌های تولید پیشرفته و متناسب به محدوده عمل و ظرفیت واحد به منظور تأمین اهداف اقتصادی آن می‌باشد.

از این رو در این فصل روش‌های مختلف تولید مصرفی و روش تولید متناسب با ظرفیت مورد نظر انتخاب گردیده است. و سپس مسیر تولید مشخص شده و با توجه به مسیر تولید مسیر عملیات مومنتاز مشخص گردیده است.

۳-۱- نکات علمی و اصول فرآیند تولیدی

روش‌های مختلف تولید قطعات را فرم مواد تولید برای ساخت هر قطعه، عوامل اقتصادی و همچنین دانش فنی موجود در کشور و غیره مشخص می‌نمایند.

از این رو هر یک از قطعات ممکن است با یک یا چند روش مختلف قابل تولید باشند که انتخاب مناسبترین روش تولید هر قطعه به منظور افزایش سرعت تولید، محصول دقت و کیفیت مطلوب و نیل به مقاصد اقتصادی طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کشورهای مختلف بر حسب شرایط کشور از نظر وجود نیروی کار ارزان و یا دارا بودن تکنولوژی بالا از ابزارهای بسیار ساده و دستی (مانند چین و هند) تا خطوط تمام اتوماتیک (کشورهای اروپا و ژاپن) برای ساخت ترانس‌ها استفاده می‌شود. در کنار این موضوع دانش فنی و عملی، قدرت طراحی و امکانات قابل سازی نیز تأثیر بسزایی در ساخت ترانس دارد.

۳-۳- ارزیابی روش‌های مختلف تولید

جهت تولید ترانس تقویت پنج مجموعه می‌توان در نظر گرفت :

- بخش ساخت بدنه شامل کنه - درب - سینی - و شاسی مخصوص مدار
- بخش ساخت فیبر چاپی
- بخش ساخت ترانس
- بخش مونتاژ
- بخش کنترل کیفیت

جهت ساخت بدنه عمدها از روش پرسکاری (فرم دهی و برش) استفاده می‌شود.

جهت ساخت ترانس نیز از دو روش پرسکاری و بوبین پیچی استفاده می شود که بوبین پیچی می تواند به شکل دستی و با اتوماتیک انجام گیرد.

۳-۳- تعیین مبانی روشهای مختلف تولید :

در طراحی و ساخت، انتخاب روش و به کار گیری دستگاهها و تکنولوژی مناسب، به منظور تولید محصول با خصوصیات برجسته زیر، حائز اهمیت است.

۱- عمر مفید

۲- سهولت کاربرد

۳- شکل ظاهری مناسب

۴- کیفیت عملکرد

همچنین علاوه بر انتخاب مناسبترین روش، استفاده از قطعات استاندارد نیز تا حد امکان عاملی است که به اقتصادی بودن و موفقیت طرح کمک خواهد کرد.

در خصوص دستگاهها عوامل دیگری علاوه بر موارد مذکور باید مد نظر قرار گیرند که مجموعاً شامل عوامل اقتصادی و فنی می باشند. پارامترهایی نظیر کیفیت مورد انتظار تولید قطعه تصمیم گیری انتخاب دستگاهی با عملکرد دقیق و گران قیمت یا غیر آن، نوع و میزان منبع قطعات یدکی مهمترین شاخص های مربوطه به عوامل اقتصادی می باشند. همچنین معیارهایی نظیر دقت مناسب، دوام و استحکام سرعت عمل میان

آلودگی های مختلف، راندمان بالا، حجم و شکل مناسب و ۱۰۰۰ جمله عوامل فنی حائز اهمیت می باشند. که در انتخاب دستگاهها باید مورد توجه قرار گیرد.

در انتخاب روش مناسب از بین سایر روشها نیز، معیارها و شاخصهای ذیل مد نظر خواهند بود.

۱- ابعاد، جنس و وظیفه کاری قطعه

۲- تیراژ تولید

۳- حداقل زمان عملیات در حین تولید

۴- میزان دقیق و کیفیت مورد انتظار و تطابق با استاندارد

۵- مسائل اقتصادی

۶- دانش فنی و عدم نیاز به خرید تکنولوژی پیشرفته

۷- اشتغال زایی


با توجه به موارد بالا جهت تولید بدنه تنها راه رسیدن به فرم نهایی و مطلوب، برشکاری داخلی و محیطی توسط پرس می باشد.
جهت توبین پیج اتوماتیک پیشنهاد می گردد.

عمده عملیات مونتاژ فیبر مدار چاپی و مونتاژ نهایی دستی می باشد. جهت سرعت بخشیدن به کار طراحی بکارگیری شابلون ها و ابزارهای نگه دارنده مناسب قطعه با مجموعه قطعات نیز بسیار مفید خواهد بود.

۳-۴- تشریح دقیق و جامع فرآیند تولید :

برای رسیدن به یک فرآیند روان و مؤثر مواد و قطعات، لازم است اطلاعات با دقت کافی بکار گرفته شوند، از این رو با توجه به مشخصات فنی هر قطعه و ماده اولیه بکار گرفته شده و مورد مصرف هر قطعه نسبت به تعیین فرآیند تولید قطعات به شرح صفحات بعد مبادرت شده است.

در ضمن پس از تعیین فرآیند تولید نسبت به تعیین نحوه و ترتیب مونتاژ قطعات



۳-۵- سیستم کنترل کیفیت

در هر فرآیندی تولیدی و یا خدماتی به نحوی مصرف کننده کالا با خدماتی در ارتباط می باشد که از مهمترین عوامل تعیین کننده حجم تقاضا برای محصول، کیفیت آنها است در مورد محصول مورد نظر این طرح کیفیت نهایی آن بستگی به عوامل زیر دارد :

الف - کیفیت طراحی محصول

ب - کیفیت مواد اولیه و قطعات مصرف شده

ج - کیفیت پروسه تولید

که ذیلا به شرح مختصر هر یک از عوامل فوق و نحوه برخورد با آنها در این طرح می پردازیم :

الف - کیفیت طراحی محصول

مدلهای محصولات منتخب پس از مقایسه انواع مدلها از نظر کیفیت کارکرد محصول، تعداد قطعات مصرف شده، بازده و راندمان محصول، عمر قطعات و مدارهای انتخاب شده، در دسترس بودن مواد و قطعات و ... که نهایتاً بتواند پاسخ‌گوی نیازهای کیفی مصرف کننده، در عین مطلوب اقتصادی محصول باشد.

ب - کیفیت مواد و قطعات خریداری شده

کلیه مواد و قطعات خریداری شده از بیرون کارخانه در هنگام ورود به کارخانه قبل از آنکه تحويل انبار شوند باید توسط مسئولین مربوطه با استانداردهای از پیش تعیین

شده مقایسه و در صورت مطابقت تحویل انبار شوند که این مهم می تواند توسط قسمت کنترل کیفی کارخانه یا مسئولین کارخانه صورت پذیرد.

ج - کنترل کیفیت مواد نیم ساخته :

کنترل کیفیت مواد نیم ساخته شامل کنترل های زیر می شود.

۱- کنترل کلیه ورقهای سیلیسیدار پرس شده از نظر مطابقت با اندازه های لازم

توسط کولیس و نداشتن زده گی، بریدگی، خم شدگی و ... از طریق روئیت
چشمی.

۲- کنترل کیفیت کلیسیم پیچ های آماده شده از نظر دارا بودن مقاومت الکتریکی

لازم

۳- کنترل کیفیت قطعات بدن

۴- کنترل کیفیت و تست لازم مدار الکتریکی

در ادامه بحث آزمایش های مورد لزوم به تشریح بیان گردیده است.

آزمایش مورد لزوم

ترانس های تقویت را باید قبل از سوار کردن در دستگاه، حتما آزمایش کرد. اولین

مرحله آزمایش ها آزمایش عایق ها می باشد، آزمایش عایق در ساده ترین حالت، با یک

دستگاه آزمایش کننده عایق انجام می گیرد. هر سیم را باید نسبت ب سیم پیچ دیگر و

نسبت به هسته آزمایش نمود، که آیا عبور جریان وجود دارد یا نه، البته طبیعی است

که مقاومت به این سیم پیچ ها باید بی نهایت باشد. هر چه ولتاژی که به کار می رود بیشتر باشد، آزمایش نیز مطمئن تر خواهد بود.

آزمایش عایق را می توان با ولتاژ مستقیم یا متناوب انجام داد بر طبق مقررات VDE، باید عایق را با ولتاژ زیاد آزمایش کرد. این مسئله نیز مهم است که ممکن است اشخاصی بدون تجربه نیز به ترانس دست بزنند.

آزمایش سیم پیچ ها

هر سیم پیچ را باید با اهم متر، از نظر مقاومت اهمی و اتصال سیم پیچ به بدنه و سایر سیم پیچها آزمایش کرد اغلب با این عمل می توان مقدار مقاومت سیم پیچ را که در آزمایش بدست آمده است با مقاومت محاسبه شد. سیم پیچ مقایسه کرد. برای محاسبه سیم پیچ، طول متوسط حلقه ها، قطر سیم مقاومت مخصوص لازم است. طول متوسط حلقه ها بستگی به وضعیت سیم پیچ دارد و نباید آنرا با طول متوسط حلقه های یک چوک که به تنها یک هسته قرار دارد، اشتباه گرفت.

جريان بی باری

جريان بی باری یک ترانسفورماتور در حالتی که به شبکه وصل است و بدون بار می باشد (سیم پیچی های ثانویه باز باشد) اندازه گیری می شود.

مقدار جريان بی باری نباید از ۱۰٪ جريان محاسبه شده برای اولیه تجاوز کند.

آزمایش کار

در آزمایش کار ابتدا ولتاژهای ثانویه در حالت بی باری اندازه گیری می شود، ولتاژهای ثانویه معمولاً به اندازه حداقل ۱۰٪ بیشتر از ولتاژهای خواسته شده در زیر می باشد. هر کدام از ولتاژهای اندازه گیری شده را باید به یک جدول منتقل کرد.

در صورتیکه بخواهیم ترانسفورماتور را در حالت بار کامل اندازه گیری کنیم باید تمام سیم پیچها را به بار کاملشان وصل کرد.

در منبع تغذیه های ثبت شده باید مقدار مقاومت را از روی ولتاژ ورودی طبقه تثبیت کننده و جریان ورودی آن، به انضمام مدار تنظیم کننده و تثبیت کننده، محاسبه کرد.

بنابراین مقادیری که باید اندازه گیری شوند عبارتند از : جریان اولیه، تمام ولتاژهای ثانویه و همچنین ولتاژها بعد از یکسو کنندگی و صافی، تمام این مقادیر را باید به جدول منتقل کرد. زیرا ضریب این کار در این است که یک نگاه می توان دقت محاسبات انجام شده را بدست آورد.

به هر صورت برای تولید سری، باید اندازه گیری ها را از روی اولین نمونه بدست آورد.

آزمایش استقامت الکتریکی آزمایش استقامت الکتریکی بر طبق VDE OSSO قسمت 1/12069 جدول S انجام میگیرد. در این استاندارد می توان تمام ولتاژهای لازم را بدست آورد.

آزمایش استقامت الکتریکی برای سیم پیچ اولیه نسبت به سایر سیم پیچ‌ها و نسبت به هسته بسیار اهمیت دارد.

منحنی مشخصه ولتاژ - جریان

ممکن است لازم باشد که تغییرات ولتاژ یک سیم پیچ نسبت به افزایش بار بدست آید. در این حالت باید سایر سیم پیچ‌ها بار نرمال خود را داشته باشند.

سیم پیچ‌های تحت آزمایش را باید به یک بار متغیر وصل کرد با تغییر مقدار بار که بحسب اهم اندازه گیری می‌شود، باید مقدار ولتاژ را اندازه گیری کرد و جریان را محاسبه نمود باید توجه داشت که باید مقداری مقاومت سر راه مدار قرار داشته باشد و گرنه اتصال کوتاه شدن ترانسفورماتور باعث صدمه دیدن خواهد شد.

برآوردهای فنی

۱- ظرفیت تولید

تعداد روز کاری در سال : ۳۷۰ روز

تعداد شیفت در روز : یک شیفت

ساعت کار در هر شیفت : هشت ساعت

نام محصول	ظرفیت واحد	نهایی	دستگاه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	سال
ترانس اتوماتیک	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۵۰۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰

۴-۲- مواد اولیه

از آنجائیکه ظرفیت واحد تولیدی ۵۰۰۰ ترانس می باشد لذا واردات مواد اولیه آن از قبیل آئی سی و ترانزیستورها مقاومتها مقرن به صرفه نیست، لذا با وجودی که قیمتها آن ارزی در نظر گرفته شده است. ولی تولید کننده می تواند از بازار داخلی نیز تهیه نماید.

مواد اولیه جهت ترانس های ۳ مرحله تقویت در نظر گرفته شده است. جهت ترانس های دو مرحله تقویت مواد اولیه عمدتاً تغییری نمی نماید، فقط آئی سی حذف و مقدار مقاومت و خازن و ترانزیستور کاهش می یابد. قطعات لازم جهت فیبر مدار چاپی، بسته به نوع طراحی می توانند تغییر یابد. هزینه داخلی مواد اولیه خارجی بر حسب تعریفه گمرکی آنها تعیین گردیده است. جهت ضایعات ضریب ۵٪ در نظر گرفته می شود.

رد	شرح قطعه	میزان مصرف	مشخصات	ترانس تقویت اتوماتیک	نام محصول
محل تهیه	لیست قطعات	مدل : ۲ کیلو وات	صفحه : ۱	مدل : تول : ترانس تقویت اتوماتیک	نام محصول

ف	ی	مقدار	واحد		داخلى کارخانه	ایران خارج
۱	سیم لاکی	۲	کیلوگرم	۱/۸۰-۱/۱۵-۰/۷	×	داخلى کارخانه
۲	سیم لاکی	۰/۵	کیلوگرم	یک	×	داخلى کارخانه
۳	آهن ترانس	۵/۵	کیلوگرم	۱۵۰	×	ایران خارج
۴	رله	۲	عدد	۱۰ ولت ۲۴ و ۱۲ ولت	×	داخلى کارخانه
۵	خازن الکترولیت	۱	عدد	۱۰۰ وات و میکرو فاراد	×	ایران خارج
۶	خازن الکترولیت	۲	عدد	۲۵ وات و میکرو فاراد	×	ایران خارج
۷	خازن الکترولیت	۱	عدد	۳۳۰ وات و میکرو فاراد	×	ایران خارج
۸	خازن عدسی	۲	عدد	۱۰۴ و ۲۰۴ وات	×	ایران خارج

X			٧٤١	عدد	٤	آی سی	٩
X			bc ٣٣٧	عدد	٢	ترانزیستور	١٠
X			IN ٤٠٠٧	عدد	١١	دیود	١١
X			١٢ وات	عدد	١	دیودزرن	١٢
X			٤٧٠ اهم	عدد	١	پتانسیوترو	١٣
X			٥٠/٥ وات	عدد	١٦	مقاومت	١٤
	X		٢٢٠ وات و آمپر	عدد	١	لامپ پیلوت	١٥
	X		٢٢٠	عدد	١	فیوز و جا فیوزی	١٦
	X		دو حالته ١٠ آمپر و ٢٢٠ وات	عدد	١	کلید چکشی	١٧
	X		تابلویی	عدد	٢	پریز	١٨
	X		طول سیم دو متر $2 \times ٢/٥$	عدد	١	سیم و دو شاخه	١٩
	X		شماره ٣	زوج	٣	ترمیتال	٢٠

نام مص - ول : ت رانس تقویت اتوماتیک

صفحه : ٢

مدل : ۲ کیلو وات

لیست قطعات

رد د ف	شرح قطعه	میزان مصرف	مشخصات	محل تهیه	ایران	خارج	داخلی کارخانه
		واحد	مقدا				
۲۱	پایه لاستیکی	۴	عدد	بزرگ		X	
۲۲	بوش لاستیکی	۱	عدد	بزرگ		X	
۲۳	وارنیش	۳۵	سانتیم	شماره ۶		X	
۲۴	قاب بوبین	۱	عدد	پلاستیکس		X	
۲۵	پیچ و مهره	۴	عدد	صنعتی شماره ۸		X	
۲۶	پیچ و مهره	۴	عدد	معمولی		X	
۲۷	فیبر مسی	۲۲۵	سانتی	یکرو مس		X	

				متر مربع			
	X		۰/۷۵ الی یک میلی متر	گرم	۱۶۵	ورق آهنی	۲۸
	X		رشته ای (۱۰۵/۱۰)	متر	۱/۷۵	سیم افshan	۲۹
	X		جهت بوبین	ورق	۱	کاغذ گراف	۳۰
	X		روغنی برآق یا کوره ای	گرم	۱۲۵	رنگ	۳۱
	X		شماره ۰/۵	گرم	۱۰	قلع	۳۲
	X		ابعاد	عدد	۱	کارتن	۳۳

نام محصول : ترانس اتوماتیک ۳ مرحله تقویت

صفحه : ۱

مدل : ۶ کیلو وات

لیست قطعات

ردیف	شرح قطعه	میزان مصرف	مشخصات	محل تهیه
		واحد		خارج ایران داخلی کارخانه
		مقدا ر		

	X		سايز ٨/١	کيلوگرم	٥/٢٥	سيم لاكي	١
X			سايز ٩٠	کيلوگرم	١١	سيم لاكي	٢
X			٦ و ٢٤ ولت، آمپر	عدد	١	رله	٣
X			٦ و ٢٤ ولت و آمپر ٣٠	عدد	٣	رله	٤
	X		V١٠٠ و MF ٢٢	عدد	١	خازن الکترولیت	٥
	X		V ٢٥ و MF ١	عدد	٢	خازن الکترولیت	٦
	X		V ١٠٠ و MF ٣٣٠	عدد	٢	خازن الکترولیت	٧
	X		V ٢٥ و MF ١٠٠	عدد	١	خازن الکترولیت	٨
	X		١٠٤ و ٢٢٤	عدد	٢	خازن عدسی	٩
	X		٧٤١	عدد	١	آی سی	١٠
X			BC ٣٣٧	عدد	٢	ترانزیستور	١١
X			IN ٤٠٠٧	عدد	١٦	دیود	١٢
X			V ١٢	عدد	١	دیونز	١٣
X			٧٤٠ اهم	عدد	١	پتاسیومتر	١٤
X			٥٠ و ٥٠ وات	عدد	٢١	مقاوت	١٥

	X		وات ۲۲۰	عدد	۱	لامپ پیلوت	۱۶
	X		تابلویی	عدد	۲	پریز	۱۷
	X		طول سیم دو متر ۲ * ۲/۵	عدد	۱	سیم دو شاخه	۱۸
	X		شماره ۵	زوج	شش	ترمیتال	۱۹
	X		بزرگ	زوج	۴	پایه لاستیکی	۲۰
	X		بزرگ	عدد	۱	بوش پلاستیکی	۲۱
	X		شماره ۱۰ سانتی متر		۴۰	وارنیش	۲۲
	X		صنعتی شماره ۱۰	عدد	۴	پیچ و مهره	۲۳
	X		معمول ۳/۱۶	عدد	۱۰	پیچ و مهره	۲۴
	X		یک رو مسی سانتی متر مربع		۲۹۰	فیبر مسی	۲۵
	X		یک الی ۰/۷۵ کیلوگرم سانتی متر	/۲۰۰	۴	ورق آهن	۲۶

	X		رشته ای (۱۵/۰۱)	متر	۱/۷۰	سیم افشار	۲۷
	X		جهت بوبین	ورق	۱	کاغذ گراف	۲۸
			روغنی برای کوره ای	گرم	۲۵۰	رنگ	۲۹

نام مصروف : ترانس تقویت اتوماتیک

صفحه : ۲

مدل : ۲ کیلو وات

لیست قطعات

ردیف	شرح قطعه	میزان مصرف	مشخصات	محل تهیه	
				واحد	مقدار
				ایران	خارج
				داخلی	کارخانه
۳۰	تریستو	TAC ۲۲۵ یا ۲۲۶	X		
۳۱	ولت‌متر	گرد ۳۰۰ ولت	X		

	X		عرض ۲ سانتی متر	متر	۲	نوار عایق پارچه ای	۳۲

نام محصله : ترانس تقویت سه اکتوری

صفحه : ۱

مدل : ۲ کیلو وات

لیست قطعات

رد ی ف	شرح قطعه	میزان مصرف	مشخصات	محل تهیه	
				واحد	مقدار
خارج	ایران	داخلی	کارخانه		
X				۰/۷۵	کیلوگرم
X				۱۹۰	کیلوگرم

	X			عدد	۱	سیم لاکی	۳
X				عدد	۱	ولتمتر	۴
X			عقربه ای	عدد	۱	سلکتور	۵
X			تک حالته	عدد	۱	کلید فلزی	۶
X				عدد	۲	پری فیبری	۷
X				عدد		پیچ و مهره	۸
X				عدد	۴	پایه لاستیکی	۹
X				متر	۲	کابل و سیم رشته ای	۱۰
	X					رنگ	۱۱
	X			عدد	۱	صفحه سلکتور	۱۲
	X			عدد	۱	دکمه سلکتور	۱۳
	X			عدد	۴	بست ترانس	۱۴

صفحه ۱

نام قطعه کافی شاسی

نام مجموعه بدنه ترانس

ضریب مصرف یک عدد

شما ره	شرح عمليات	شرح ماشين	تجهيزات	تعداد در توليد در ساعت	ملاحظات
۱	برش اول	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	
۲	برش دوم	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	
۳	سوراخکاري	پرس ضربه ای	قالب	۳۰۰	
۴	خمکاري لبه ها	پرس ضربه ای	قالب	۲۰۰	

برگ مسیر تولید

نام قطعه شاسی فیبر مدار چاپی

صفحه ۲

نام مجموعه بدنه ترانس

ضریب مصرف یک عدد

شماره	شرح عملیات	شرح ماشین	تجهیزات کمکی	تعداد در ساعت	تعداد در تولید در ساعت	ملاحظات
۱	برش اول	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	۴۵۰	
۲	برش دوم	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	۴۵۰	
۳	خمکاری لبه ها	پرس ضربه ای	قالب	۲۰۰	۲۰۰	
۴	خمکاری دوم	پرس ضربه ای	قالب	۲۰۰	۲۰۰	

نام قطعه

ه درب

صفحه ۳

نام مجموعه بدنه ترانس

ضریب مصرف یک عدد

شماره	شرح عملیات	شرح ماشین	كمکی	تجهیزات	تعداد در ساعت	ملاحظات
۱	برش اول	قیچی گیوتین	—	تجهیزات	۴۵۰	تعداد در ساعت توکید در
۲	برش دوم	قیچی گیوتین	—	تجهیزات	۴۵۰	تعداد در ساعت توکید در
۳	برش و سوراخکاری	پرس ضربه ای	قالب	تجهیزات	۲۵۰	تعداد در ساعت توکید در
۴	خمکاری لبه ها	پرس ضربه ای	قالب	تجهیزات	۲۰۰	تعداد در ساعت توکید در
۵	رنگ کاری	پیسوله رنگ		تجهیزات	۱۵۰	تعداد در ساعت توکید در

برگ مسیر تولید

نام قطعه سه یعنی جا و ترانس

صفحه ۴

نام مجموعه بدنه ترانس

ضریب مصرف یک عدد

شماره	شرح عملیات	شرح ماشین	تجهیزات کمکی	تعداد در ساعت	تعداد در ساعت	ملاحظات
۱	برش اول	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	—	
۲	برش دوم	قیچی گیوتین	—	۴۵۰	—	
۳	گوشه زنی (۴ گوشه)	پرس ضربه ای	قالب	۱۵۰	—	
۴	سوراخکاری	پرس ضربه ای	قالب	۳۰۰	—	

	۱۸۰	قالب	پرس ضربه ای	خم کاری لبه ها	۵

برگ مسیر تولید

نام قطعه سه پیشینی ت					
صفحه ۵					
نام مجموعه بدنه ترانس					
ضریب مصرف یک عدد					
ملاحظات	تعداد در توایید در ساعت	تجهیزات کمکی	شرح ماشین	شرح عملیات	شما ره
	۴۵۰	—	قیچی گیوتین	برش اولیه	۱
	۴۵۰	—	قیچی گیوتین	برش دوم	۲
	۱۵۰	قالب	پرس ضربه	گوشه زنی	۳

			ای		
	۲۰۰	قالب	پرس ضربه ای	سراخکاری	۴
	۱۸۰	قالب	پرس ضربه ای	خمکاری	۵

برگ مسیر تولید

نام قطعه شاسی جعبه					
صفحه ۶					
نام مجموعه بدنه ترانس					
ضریب مصرف یک عدد					
ملاحظات	تعداد در ساعت	تجهیزات کمکی	شرح ماشین	شرح عملیات	شماره
	۱۲۰	شابلون	نقطه جوش پایه	نقطه جوش پایه فیبر	۱
	۱۴۰	شابلون	نقطه جوش	نقطه جوش سینی جلو	۲
	۱۴۰	شابلون	نقطه جوش	نقطه جوش سینی پشت	۳
	۶۰		پیستوله	رنگ کاری	۴

نام قطعه _____ رمه _____ دارچینی اپی

صفحه ۷

نام مجموعه

ضریب مصرف یک عدد

شماره	شرح عملیات	شرح ماشین	تجهیزات کمکی	تعداد در ساعت	تولید در ساعت	ملاحظات
۱	برش	اره برقی	شابلون	۱۲۰		
۲	سراخکاری	دریل برقی	شابلون	۶۰		
۳	چاپ مدار الکتریکی		شابلون اسپری	۱۲۰		

برگ مسیر تولید

نام قطعات دستگاه					
صفحه ۸					
نام مجموعه					
ضریب مصرف یک عدد					
شماره	شرح عملیات	شرح ماشین	تجهیزات کمکی	تعداد در ساعت	ملاحظات تولید در ساعت
۱	سوراخکاری	دریل	—	۲۴۰	

نام قطعات دستگاه					
صفحه ۹					
نام مجموعه بوبین					

ضریب مصرف یک عدد

ملاحظات	تعداد در ساعت	تجهیزات کمکی	شرح ماشین	شرح عملیات	شما ره
			بوبین پیچ	سیم پیچی	۱

برگ مسیر تولید

نام قطعه	تعداد	هس	و بین	صفحه	۱۰

ضریب مصرف یک عدد

ملاحظات	تعداد در ساعت	تجهیزات کمکی	شرح ماشین	شرح عملیات	شما ره

	ساعت				
	۴۵۰	—	قیچی گیوتین	برش اول	۱
	۴۵۰			برش دوم	۲
	۳۰۰	قالب	پرس ضربه ای	سوراخکاری	۳
	۲۰۰	قالب	پرس ضربه ای	برش	۴
	۳۰۰۰	قالب	پرس ضربه ای	خمکاری	۵

نام مجموعه بوبین	صفحه ۱۱
ضریب مصرف ۶۰ عدد	
شما شرح عملیات	شرح ماشین تعداد در تجهیزات ملاحظات

	توایید در ساعت	کمکی			رش
	۶۰۰	—	قیچی گیوتین	برش اول	۱
	۶۰۰	—	قیچی گیوتین	برش دوم	۲
	۶۰۰	قالب	پرس ضربه ای	برش داخلی	۳
	۶۰۰	قالب	پرس ضربه ای	سوراخکاری	۴
	۶۰۰	قالب	پرس ضربه ای	برش مستقیم	۵

برگ مسیر تولید

نام قطعه: کوهمه

صفحه ۱۲

نام مجموعه بوبین

ملاحظات	تعداد در توابع در ساعت	تجهیزات کمکی	شرح ماشین	شرح عملیات	شما رہ
				این قطعہ در حین تولیدی صفحات بزرگتر تولید می شود	

مسیر عملیات مونتاژ

ردیف	شرح کوئنٹاژ	زمان استاندارد	تجهیزات کمکی
۱	مونتاژ کامل مدار الکتریکی	۱۲۰۰	هویه
۲	کاری	۱۵۰	هویه

۳	نصب لامپ سیگنال و پلاک مشخصات	۹۰	هویه
۴	نصب مدار الکتریکی بر روی پایه و لحیم کاری سیمهای رابط	۱۸۰	هویه
۵	نصب بوبین بر روی شاسی و لحیم کاری سیمهای رابط	۲۱۰	هویه
۶	قراردادن درب بر روی شاسی	۳۰	پرج دستی
۷	قراردادن درون کارتون و بسته بندی	۳۰	

د	مشین	سیلیکو	ورق	ورق	د	شـرـح	د	د	د	د	د	د	د	د	د	
سالیانه	دستگاه	ن	مشخصات	مدار	فیبر	جهـبـه	شاـسـهـ	سـیـ	سـیـنـهـ	در	شاـسـهـ	کـفـیـ	سـیـلـیـکـوـنـدـاـ	سـیـلـیـکـوـ	نـاـشـیـنـ	
۱۰۰۰	ثانیه			چـاـپـیـ	یـ			جـلـوـ		بـ	یـ	فـیـبـرـ	رـجـانـبـیـ	نـاـجـانـبـیـ	یـ	
ثانیه												مدار		جانـبـیـ	فـ	

ردیف	مشین	سیلیکو	ورق	شوح	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د	د
۱	قیچی گیوه زین	۳۲	۹۰۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۲	پرس ضر به ای	۷۲	۱۰۸۰	۳۰	۳۶	۳۶	۳	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۳	اطاک رنگ	-	-	-	-	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	نقطه جوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	دیافراگم	۱۰۱	-	-	-	-	-	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۶	سیلیکوندا ر جانبی	۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	ماسنیک	۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	پلاک مشخصات	۴۲۵	-	-	-	-	-	۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	بوبیم	۲۰۰	-	-	-	-	-	۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	دستگاه	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	سالیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ردیف	شرح	ورق سیلیکو	ماشین	دی	د	در	کفی	شاسه	در	سینه	شا	جعبه	پلاک	بویی	جمع یک	جمع
۱	مشخصات	سیلیکوندا	سیلیکو	ن	د	د	شاسه	ی	ب	ی	سی	شا	فیبر	مدار	دستگاه	سالیانه
۲	چاپی	جانبی	جانبی	ن	د	د	فیبر	ی	ب	ی	چاپی	شا	جلو	ی	ثانیه	۱۰۰۰
۳	چاپی	جانبی	جانبی	چاپی	ثانیه	ثانیه										
۴	اره	برقی													۵	۱۵۰
۵	دریل														۶	۳۷۵
۶	سیم	پیچ													۷	۶۰۰
۷																۰
۸																۰
۹																۰

جدول بارگذاری ماشین آلات ترای تولید ۵۰۰۰ دستگاه ترانس تقویت در سال

ردیف	شرح	سالیانه	رندمان	دستگاه	کل با احتساب راندمان	جمع	زمان	تعداد ماشین	تعداد مورد نیاز	تعداد مورد نیاز	تعداد عملی	تعداد ماشین	تعداد ماشین	تعداد ماشین	ملاحظات
۱	۵	۱۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

				۵					
می	۱	۰/۹۱	۶۹۳۰	۶۳۲۵	%۸۰	۵۰۶۰	قیچی	۱	
توان	۲	۱/۴	۶۹۳۰	۹۷۲۸	%۷۰	۶۸۱۰	گیوتین	۲	
یک	۱	۰/۰۷	۶۹۳۰	۵۰۰	%۹۰	۴۰۰	پرس ضربه	۳	
دستگاه	۱	۰/۰۲	۶۹۳۰	۱۶۷	%۹۰	۱۵۰	ای	۴	
در نظر	۱	%۶۳	۶۹۳۰	۴۴۲	%۸۵	۳۷۵	نقطه جوش	۵	
گرفت و	۱	۰/۹۶	۶۹۳۰	۶۶۶۶	%۹۰	۶۰۰۰	اره برقی	۶	
دو	۱	۰/۰۹	۶۹۳۰	۶۰۷	%۷۰	۴۲۵	دریل	۷	
شیفت							بوبین پیچ		
با این							اطاک رنگ		
دستگاه									
کار کرد									

۴-جدول بار ماشین آلات

جهت تعیین تعداد ماشین آلات در صفحات بعدی جدول بار ماشین آلات مشخص شده است، در این جدول با توجه به برگ مسیر تولید که تعداد تولید قطعات مختلف در ساعت مشخص گردیده بود در زمانی که قطعات واحد محصول نیاز به استفاده از زمان

کاری انواع ماشین آلات دارند. تعیین شده که در ستون ما قبل آخر بر حسب ۱۰۰۰ ثانیه تعیین شده است ، و در ستون با در نظر گرفتن ظرفیت سالانه طرح که عبارت است از ۵۰۰۰ دستگاه ترانس تقویت ، زمان کاری سالیانه مورد نیاز هر ماشین بر حسب ۱۰۰۰ ثانیه گردیده است .

در جدول آخر این بخش با در نظر گرفتن ۲۷۰ روز کاری سالیانه و ۷ ساعت کار مفید روزانه و راندمان قابل دسترسی انواع ماشین آلات نسبت به تعیین تعداد تئوریک و تعداد واقعی مورد نیاز اقدام شده و همانطور که ملاحظه می شود تمامی ماشین آلات مورد نیاز طرح به تعداد یک عدد و پرس ضربه ای به تعداد ۲ عدد کافی می باشد . البته از این ماشین می توان به صورت دو شیفت استفاده نمود . جهت بهره وری بیشتر می توان از یک پرس ضربه ای ۱۰ تن در کنار پرس ۳۰ تن جهت تولید قطعات کوچکتر استفاده نمود .

نکته قابل ذکر آنکه در جدول فوق کل زمان در دسترس سالیانه بر حسب ۱۰۰۰ ثانیه به شرح زیر محاسبه شده است .

تعداد روز کاری : ۲۷۰ روز

ساعت مفید روزانه در یک شیفت : ۷ ساعت

$$\text{ثانیه} = ۶۹۳۰۰۰ = ۲۷۰ \times 7 \times ۳۶۰۰$$

کل زمان در دسترس سالیانه بر حسب ۱۰۰۰ ثانیه $6930000 = 6930$ تقسیم

۱-۳-۴- محاسبه تناژ پرس مورد نیاز طرح

$$F = f \times n \times e \times t$$

نیروی برش : F

طول برش : f

تعداد برش : N

ضخامت ورق : e

تنش برش ورق : t

$$\text{درب KG } F : 40 \times 10 \times 40 = 1600$$

$$\text{مغز هسته } F : 1200 \times 1 \times 0/4 \times 40 = 19200 \text{ Kg}$$

$$\text{چاک سینی جلو } F : 90 \times 5 \times 1/5 \times 40 = 27000 \text{ Kg}$$

با توجه به تعداد تولید کارخانه و همچنین با توجه به جدول بارگذاری ماشین، پرس ۳۰

تن جهت تولید کلیه قطعات کافی می باشد.

۴-۴- مشخصات ماشین آلات و تجهیزات عمومی

علاوه بر دستگاههای اصلی خط تولید، ماشین آلات و تجهیزات جانبی نیز، جهت تکمیل و بهبود تولید مورد نیاز می باشد که اجمالاً به بررسی آنها می پردازیم.

۱-۴-۴- آزمایشگاه و تعمیرگاه

آزمایشگاه مورد نیاز واحد در کنار واحد کنترل کیفیت در نظر گرفته شده است که شامل تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل اهم متر - ولتمتر - اسلسیکوپ و غیره خواهد بود.

۴-۴-۲- سیستم ترابری

نوع تعداد وسایل حمل و نقل و نقایه عمومی واحد باید متناسب با تعداد پرسنل و ایجاد امکان بهترین سرویس دهی تعیین گردیده اند، که این وسایل شامل سوای، وانت و مینی بوس جمعاً به ارزش ۱۶/۲ میلیون ریال می باشد.

۴-۴-۳- سرمایش و گرمایش

تأسیسات گرمایش کارخانه بر اساس سیستم حرارت حرکت مرکزی شوفاژ و یک دستگاه مشعل و دیگر با ظرفیت ۴۰۰۰۰ کیلو کالری به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال و تأسیسات سرمایشی شامل ۶ دستگاه کولر به میزان ۹۰۰۰۰ ریال بر آورد می گردد.

۴-۴-۴- سوخت رسانی

سوخت رسانی مربوط به مصارف وسایل نقلیه و حمل و نقل و واحد سرمایش و گرمایش می باشد که با احتساب مصرف ۲۵ لیتر گازوئیل برای واحد گرمایش و ۳۰ لیتر گازوئیل برای مینی بوس و ۳۰ لیتر بنزین برای هر وانت و سواری، مصرف روانه گازوئیل و بنزین به ترتیب ۵۵ و ۶۰ لیتر خواهد بود.

۴-۴-۵- هوای فشرده

نیاز دستگاهها به هوای فشرده در این واحد تولیدی بسیار کم می باشد لذا بدین منظور یک دستگاه تولید هوای فشرده با ظرفیت $1/5$ متر مکعب در نظر گرفته می شود. هزینه این دستگاه $180,000$ ریال می باشد.

۶-۴-۴- اطفاء حریق

به منظور پیش گیری از حریق احتمالی 4 عدد کپسول 6 کیلویی پودر و گاز و دو عدد کپسول 6 کیلویی گاز کربنیک در نظر گرفته می شود.

۶-۴-۵- تأسیسات برق

صرف کل برق در واحد تولیدی مجموع مصارف برق خط تولید، روشنایی ساختمانها و برق تأسیسات می باشد که ارقام مربوطه در ذیل آمده است :

- قیچی اتوماتیک دو متری 8 کیلو وات
- پرس ضربه ای 30 تن 2 دستگاه 10 کیلو وات
- نقطه جوش 10 کیلو وات
- سیم پیچ اتوماتیک 1 کیلو وات
- اره برقی 5 کیلو وات
- روشنایی ساختمانها و محوطه $[[(20 \times 420) - (1000 \times 10)] \div 1000 = 18/4]$
- مصرف برق تأسیسات 15

۶۷/۴

در نتیجه برق مصرفی سالیانه و هزینه های مربوط با احتساب ضریب همزمانی ۰/۶
عبارت است از

$$67/4 \times 0/8 \times 0/6 \times 270 = 87350.$$

$$87350 \times 6 = 524200$$

۴-۴-۸- تأسیسات آب

صرف آب در این واحد تولیدی موارد بهداشتی، آشامیدنی را شامل می شود که میان
صرف استاندارد جهت هر پرسنل ۳۰۰ لیتر و جهت فضای سبز هر متر مربع ۳ لیتر می
توان در نظر گرفت.

$$1000 \times 3 = 3000 \quad \text{جهت فضای سبز}$$

$$22 \times 300 = 6600 \quad \text{جهت پرسنل}$$

در نتیجه مصرف روزانه حدود ۱۰ متر مکعب آب مورد نیاز می باشد.
تأسیسات آب مورد نیاز از قبیل پمپ ها و منبع ذخیره آب هوایی نیز باید منظور گردد.
جهت آب مورد نیاز نیز از چاه استفاده می شود.

۴-۴-۹- اثاثیه و لوازم اداری

جهت لوازم اداری، میز و صندلی، لوازم التحریر، لوازم رستوران، ماشینهای حساب و
ماشین تحریر باید در نظر گرفته شود.

۴-۵ نیروی انسانی مورد نیاز

نیروی انسانی از نظر کیفیت، یکی از پارامترهای مهم بهره وری در کارخانه میباشد. افزایش بیش از حد نیرو موجبات اتلاف هزینه و کمبود آن نیز موجبات کاهش تولید و بالا رفتن ضایعات می گردد. بنابراین این تشخیص تعداد صحیح و نوع تخصص ها بر حسب شرایط احراز مشاغل در کارخانه حساسیت بسزایی دارد. با دقت به کار رفته در طراحی کارخانه مذکور تعداد پرسنل مورد نیاز این واحد تولیدی در زیر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۵-۴ مدیریت

به دلایل اقتصادی ویژگی صنایع کوچک از نظر محدودیت و ابعاد وظایف و مشاغل اداری و سیستم دهی واحد تولیدی، مشاغلی نظیر مدیریت کارخانه، مدیریت فروش و بازرگانی، برنامه ریزی تولید سرپرستی مسئولین بخشها تحت تصدی مدیریت واحدی اداره می گردند. و هم چنین مسئولیت‌های فنی، کنترل عملکرد دستگاهها و کارگران نیز به عهده تکنسین های هر بخش خواهد بود که با توجه به بخش‌های تولیدی و تعداد کارگران ۲ نفر تکنسین گرفته می شود.

۲-۵-۴ پرسنل تولیدی

با توجه به تعداد دستگاهها و بخش های مختلف تولیدی جدول زیر جهت پرسنل در نظر گرفته می شود.

ردیف	نام دستگاه یا بخش	تعداد کارگران
۱	قیچی گیوتین	۱
۲	پرس ضربه ای	۱
۳	نقطه جوش	۱
۴	اره برقی	۱
۵	دریل	۱
۶	بوبین پیچ	۱
۷	اتاقک رنگ	۲
۸	بسته بندی	۱
۹	مونتاژ	۴

در نتیجه پرسنل تولیدی مورد نیاز ۱۳ نفر می باشد.

۴-۵-۲- پرسنل تأسیسات و تعمیرات

به منظور رفع نقص و انجام تعمیرات لازم دستگاهها و تجهیزات خط تولید و همچنین نگهداری و کنترل سیستمها و تأسیسات واحد تولیدی استفاده از یک نفر کارگر ماهر در طرح پیشنهاد می گردد.

۴-۵-۳- پرسنل اداری و خدماتی

جهت پرسنل اداری با توجه به حجم کاری و تعداد لازم مجموعاً دو نفر جهت مشاغلی مالی و اداری و ۲ نفر جهت سرایداری و نگهداری و ۲ نفر راننده ر نظر گرفته می شود.

۴-۶- تعیین مساحت بخش‌های مختلف کارخانه

۱-۶-۴- سالن تولید

جهت دستیابی به یک لی اوت یا انعطاف برای آنکه بتوان محصولات مختلف را در صورت لزوم در ابعاد و مدل‌های مختلف تولید نموده، پیروی از الگوی فرآیند پروسه‌ای، امری ضروری است و بر همین مبنا ترتیب و پیوستگی عملیات تولیدی در این طرح عامل تعیین محل استقرار هر بخش بوده و بخش‌های مختلف تولیدی به شرح زیر می باشد.

- قسمت پرسکاری و برش

- قسمت جوشکاری

- قسمت رنگ

- قسمت سیم پیج

- قسمت پیش مونتاژ یا مونتاژ فرعی

- قسمت مونتاژ نهایی محصول

- قسمت تست و آزمایشگاه

- قسمت اداری و سرویس ها

۴-۶-۲- انبار مواد اولیه

جهت نگاهداری انواع مواد اولیه مورد نیاز این طرح شامل :

ورق - سیم لاکی - کابل - ورق فیبر نسوز و المنتهای الکتریکی و با عناصری به انبار کردن کلیه مواد برای ۳ ماه با احتساب ضریب ۴۰٪ جهت راهرو ها و سایر، ۶۰ متر مربع در نظر می گیریم، از این مقدار می توان در حدود ۲۰ متر مربع را قفسه بندی نموده و المنتهای الکتریکی در جعبه های مخصوص نمود.

۴-۶-۳- انبار محصول

انبار محصول برای انبار کردن ترانس تقویت با توجه به انبار نمودن تولیدات جهت ۲ ماه و ابعاد ترانس مورد نظر، چنانچه کالاهای را تا ارتفاع یک متری روی هم بچینیم و جهت راهروها و سایر ضریب ۴۰٪ را در نظر بگیریم به ۴۰ متر مربع انبار احتیاج داریم. با توجه به تعداد ماشین آلات و تجهیزات جدول زیر نمایانگری مساحت قسمتهای سالن تولید و انبارهای مورد نظر می باشد.

بخش	مساحت ماشین فضای کار تغذیه	ملاحظات
قطعه استوک در جوار دستگاه		
پرسکاری و برش	۳۵	
جوش و نقطه جوش	۲۰	
اتاق رنگ	۱۰	
مونتاژ فرعی	۴۰	
مونتاژ	۲۰	
آزمایشگاه	۱۵	
اداری و سرویسها	۲ × ۳۰	در دو طبقه
راهروها و سایر	۶۰	
انبار محصول	۴۰	
انبار مواد اولیه	۶۰	
نگهداری و سرویس	۲۰	
سرویس بهداشتی و رختکن	۲۰	
فنازخانه و غذا خوری	۲۰	
جمع کل	۴۲۰	

با توجه به زیر بنای موجود با توجه به اینکه زمین مورد نیاز سه تا ۴ برابر زیر بنا در نظر گرفته می شود در نتیجه ۱۵۰۰ متر مربع زمین در نظر گرفته می شود.

۴-۶-۴- سایت پلان طرح

سایت پلان طرح ولی اوت سالن تولید به شرح پلان زیر می باشد که مقیاس آن ۱۰۲۵۰ امی باشد.

۱- قیچی گیوتین

۲- پرس ضربه ای

۳- نقطه جوش

۴- اطاقک رنگ

۵- بوبین پیچ

۶- میز پیش مونتاژ

۷- مونتاژ نهایی

۸- نگهبانی

۹- اداری و سرویس ها

۱۰- آزمایشگاه

۱۱- انبار و مواد اولیه

۱۲- انبار محصول

شرح عمليات	سال اول	سال دوم
۱- اخذ موافقیت اصولی		
۲- تشکیل شرکت		
۳- انتخاب اخذ زمین		
۴- تهیه نقشه		
۵- حفر چاه آب و تأمین برق		
۶- تأمین منابع مالی		
۷- انتخاب و سفارش ماشین آلات		
۸- سفارش مواد اولیه خارجی		
۹- شروع عمليات ساختمانی		
۱۰- تحويل و نصب ماشین آلات		

۱۱- بهره برداری
آزمایشی

جدول مواد داخلی مورد نیاز جهت تولید و بسته بندی

شرح و نقش کاربرد	صرف سالیانه	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل هزار ریال
سیم لاکی	۱۳۱۲۵	کیلوگرم	۴۰۰	۵۲۵۰۰
لامپ پیلوت	۵۲۵۰	عدد	۳۵۰	۱۸۳۸
فیوز و جا فیوزی	۵۲۵۰	عدد	۴۰۰	۲۱۰۰
کلید چکشی	۵۲۵۰	عدد	۱۴۰۰	۷۳۵۰
پریز	۱۰۵۰۰	عدد	۸۰	۸۴۰
سیم دو شاخه	۵۲۵۰	عدد	۴۰۰	۲۱۰۰
پایه لاستیکی	۲۱۰۰۰	عدد	۲۰	۴۲۰
بوش لاستیکی	۵۲۵۰	عدد	۲۰	۱۰۵
وارنیش	۱۸۵۰	عدد	۳۵۰	۶۴۸
قالب بوبین	۵۲۵۰	عدد	۴۰۰	۲۱۰۰

٦٣٠	١٥	عدد	٤٢٠٠٠	پیچ و مهره
٣٧٨٠	٣٦٠٠٠	ورق	١٠٥	فیبر مسی
٥٩٥٠	٧٠٠	کیلوگرم	٨٥٠٠	ورق آهنی
١٢٦٠	١٤٠	متر	٩٠٠٠	سیم افغان
٥٢٥	١٠٠	ورق	٥٢٥٠	کاغذ گراف
٤٥٥	٧٠٠	کیلوگرم	٦٥٠	رنگ
٢٠٠	٤٠٠٠	کیلوگرم	٥٠	قلع
٢٣٦٣	١٥٠	زوج	١٥٧٥٠	ترمینال
١٣٦٥	٢٦٠	عدد	٥٢٥٠	کارتن جهت بسته
٤٢	٢	عدد	٢١٠٠٠	بندی
سوزن دوخت				
٨٦٥٧٠	جمع (هزار ریال)			

جدول مواد خارجی مورد نیاز جهت تولید و بسته بندی

شرح و نقش کاربرد	صرف سالیانه	واحد	قیمت سیف	هزینه های سیف کل	هزینه ها ریال	قیمت سیف	هزینه داخلى کل
آهن ترانس	۲۹۰۰۰	کیلوگرم	۲	۵۲۲۰۰	۵۰	۱۴۶۲	
رله	۱۰۵۰۰	عدد	۲	۱۵۷۵۰	۵۳	۵۵۱	
خازن الکترولیت	۲۱۰۰۰	عدد	۰	۱۲۶۰	۲	۴۴	
خازن عدسی	۱۰۵۰۰	عدد	۰	۵۲۰	۲	۱۸	
آی سی	۲۱۰۰۰	عدد	۰	۲۱۰۰	۴	۷۴	
ترازیستور	۱۰۵۰۰	عدد	۰	۵۲۵	۲	۱۸	
دیود	۵۷۷۵۰	عدد	۰	۲۰۲۱	۱	۶۹	
دیود زنر	۵۲۵۰	عدد	۰	۱۸۴	۱	۶	
پتانسیومتر	۵۲۵۰	عدد	۰	۵۲۵	۴	۱۸	
مقاومت	۸۴۰۰۰	عدد	۰	۵۰۴۰	۲	۱۷۶	
جمع هزار ریال				۸۰۱۰۳	۲۴۳۸		

جدول نیروی انسانی

کل پرداخت سالیانه معادل ۱۲ ماه (هزار ریال)	متوسط حقوق ماهیانه (ریال)	واحد	تعداد	شرح
۲۱۰۰	۱۵۰۰۰	نفر	۱	مدیریت
۲۳۸۰	۸۵۰۰	نفر	۲	تکنسین
۱۰۹۲۰	۶۰۰۰	نفر	۱۳	کارگر تولیدی
۱۹۶۰	۷۰۰۰	نفر	۲	پرسنل تعمیرگاه و
۱۶۸۰	۶۰۰۰	نفر	۲	تأسیسات
۱۴۰۰	۵۰۰۰	نفر	۲	پرسنل مالی اداری
				پرسنل خدمات
۲۰۴۴۰				جمع هزار ریال
۴۰۳۰				بیمه
۲۴۴۷۰				جمع کل

جدول محاسبه توان برق مصرفی (کیلو وات)

صرف	نام یا شرح مصرف کننده
۲۷۲	ماشین آلات
۲۶۴	تأسیسات و روشنایی
۵۳۶	جمع (کیلو وات ساعت)
۰/۶۰	ضریب همزمانی
۳۲۲	جمع (روزانه)

جدول محاسبه توان آب مصرفی (متر مکعب)

صرف	شرح
۱۰	پرسنل و فضای سبز
۱۰	جمع (روزانه)

جدول محاسبه انواع انرژی مصرف سالانه

هزینه کل هزار ریال	قیمت واحد (ریال)	واحد	مقدار	شرح
۵۲۱	۶	کیلو وات	۸۶۸۳۲	برق (سالانه)
۴۱	۱۵	متر مکعب	۲۷۰۰	آب (سالانه)
۱۴۹	۱۰۵۰	لیتر	۱۴۸۵۰	گازوئیل (سالانه)
۸۱۰		لیتر	۱۶۲۰۰	بنزین (سالانه)
۱۵۲۰				جمع (هزار ریال)

جدول ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

هزینه های داخلی کل	قیمت سیف دلار	هزینه هزار ریا ل	قیمت سیف دلار	کشور سازند	تعدا د	شرح و نقش کاربرد
۵۵۰۰	۰	۵۵۰۰	۰	۵	۱	قیچی دو متري

٧٢٠٠	.	٣٦٠٠	.	عدد	٢	پرس ضربه ای تن
٥٠٠	.	٥٠٠	.	عدد	١	٣٠
٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	.	عدد	١	نقطه جوش
٧٠	.	٧٠	.	عدد	١	سیم پیچ
٣٥٠	.	٣٥٠	.	عدد	١	پیستوله
.	اره برقی
٢٠٠٠	.	٥٠٠	.	عدد	٤	قالب‌های مورد نیاز :
	.		.			ماتریس سوراخ‌ساز
١٥٠٠	.	١٥٠٠	.	عدد	١	متعدد
	.		.			قالب برش ورق
٢٤٠٠	.	٢٤٠٠	.	عدد	١	سیلیکون
٦٠٠	.	٣٠٠	.	عدد	٢	چاک بدنه
١٥٠	.	٧٥	.	عدد	٢	قالب خم
١٤٠٠	.	٧٠٠	.	عدد	٢	شابلون
٥٠٠	.	٥٠٠	.	عدد	١	جیک و فیکسچر
.	غیره
٣٥٠	.	٣٥٠	.	عدد	١	خط مونتاژ شامل :

۱۰۰	.	۱۰۰	.	عدد	۱	دریل پایه دار
۲۰۰	.	۲۰۰	.	عدد	۱	دریل دستی
۲۰	.	۲۰	.	عدد	۵	سنگ رومیزی
۲۵۰	.	۵۰	.	عدد	۵	گیره رومیزی
۲۵	.	۵	.	عدد	۱	میز کار
۱۰۰۰	.	۱۰۰۰	.	عدد	۱۰	آچار دستی
۱۰۰	.	۱۰	.	عدد	۱	اتاک رنگ
۱۰۰۰	.	۱۰۰۰	.	عدد	۱	هویه قلمی
۱۰۰۰	.	۱۰۰۰				وسایل تأسیساتی
						وسایل آزمایشگاهی
۲۸۲۱۵	.					جمع (هزار ریال)

جدول سرمایه ثابت

هزار ریال	/	ارزی دلار	شرح
۳۷۵۰			زمین
۲۲۳۶۲			ساختمان و محوطه سازی

.	.	دانش فنی و مهندسی
۲۸۲۱۵	۰	ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات تعمیرگاه
۱۶۲۰۰		ماشین آلات و حمل و نقل وسائل نقلیه
۱۸۶۰۰		تأسیسات عمومی
۰	۰	نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین
۰		آلات
۱۲۹۰		نصب و راه اندازی تأسیسات
۵۹۵۴		وسایل اداری
		قبل از بهره برداری
۴۸۱۳	۰	پیش بینی نشده و متفرقه (%۵ بالا)
۱۰۱۰۶۳	۰	جمع هزار (ریال)

جدول سرمایه در گرش جهت یک دوره تولیدی سه ماهه

هزار ریال	/ ارزی	شرح

	دلار	
۲۱۶۴۲		مواد داخلی
	۲۰۰۳۳	مواد خارجی
۶۰۹		هزینه داخلی مواد خارجی
۶۱۱۷		حقوق و بیمه کارکنان
۱۲۵		بیمه کارخانه
۳۸۰		انواع انرژی
۱۰۰		فروش
۲۸۹۷۴	۲۰۰۳۳	جمع هزار (ریال)

جدول نحوه تأمین منابع مالی

شرح	تعداد ماه باز پرداخت	نرخ بهره	س—هم متقادرسی	سهم	سهم بانک	جمع هزار ریال
سرمایه ثابت	۶۰	۰/۱۰	۵۰۵۳۲	۵۰۵۳۲	۵۰۵۳۲	۱۰۱۰۶۳
سرمایه در	۱۲	۰/۱۲	۲۰۴۹۷	۲۰۴۹۷	۲۰۴۹۷	۴۰۹۹۴

					گردش
۱۴۲۰۵۷	۷۱۰۲۸	۷۱۰۲۸			جمع کل

جدول زمین

هزینه کل	قیمت واحد	واحد	مقدار	شرح
هزار ریال	ریال			
۳۷۵۰	۲۵۰۰	متر مربع	۱۵۰۰	زمین
۳۷۵۰				جمع (هزار ریال)

جدول محوطه سازی

هزینه کل	قیمت واحد	واحد	مقدار	شرح
هزار ریال	ریال			
۴۵۰	۳۰۰	متر مربع	۱۵۰۰	خاکبراری و

	۲۱۱۲	۶۰۰۰	مترمربع	۳۵۲	تسطیح
	۶۰۰	۳۰۰۰	مترمربع	۲۰۰	دیوار کشی
	۴۰۰	۵۰۰	مترمربع	۸۰۰	خیابان کشی
					فضای سبز
جمع (هزار ریال)					۳۵۶۲

جدول ساختمان

شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد	هزینه کل
		مترمربع	ریال	هزار ریال
سالن تولید	۲۰۰	مترمربع	۴۵۰۰۰	۹۰۰۰
انبارها	۱۰۰	مترمربع	۳۸۰۰۰	۳۸۰۰
اداری نگهدارانی و سرویسها	۱۲۰	مترمربع	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰
جمع (هزار ریال)				۱۸۸۰۰

جدول محاسبه هزینه استهلاک

هزینه استهلاک (هزارریال)	شرح
۱۷۸۰	%۸ ساختمان و محوطه سازی
۲۸۲۰	%۱۰ ماشین آلات و تجهیزات تولید
۱۴۸۰	%۸ ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات
۳۲۰۰	%۲۰ وسایل حمل و نقل
۱۱۱	هزینه های پیش بینی نشده
۹۳۹۱	جمع

جدول محاسبه هزینه های تعمیرات و نگهداری

هزینه (هزارریال)	شرح
۴۴۷	%۲ ساختمان و محوطه سازی
۵۶۴	%۲ ماشین آلات و تجهیزات تولید
۷۴۴	%۴ تجهیزات و تأسیسات عمومی
۱۶۲۰	%۱ وسایل حمل و نقل
۱۲۹	هزینه های پیش بینی نشده
۴۱۱	

٣٩١٥	جمع
------	-----

جدول هزینه های ثابت تولیدی

هزار ریال	ارزی / دلاری	شرح
٢٠٤٤٠		حقوق و دستمزد کارکنان
٤٠٣٠		بیمه
١٥٢	.	تأمین انواع انرژی
٩٣٩١	.	استهلاک
٠		غیر پرسنلی
١٤١٧٦		کارمزد وام یا سود قابل انتظار
٤٨١٨٨	.	جمع

جدول هزینه های متغیر تولیدی

شرح	ارزی / دلاری	هزار ریال
قطعات و مواد داخلی		۸۶۵۷۰
قطعات و مواد خارجی	۸۰۱۳۰	
قطعات داخلی و خارجی		۲۴۴۳۸
تعمیرات و نگهداری	.	۳۹۱۵
لوازم کارکنان		۰
تأمین انواع انرژی		۱۳۶۸
آزمایشگاه		۰
فروش		۴۰۰
جمع	۸۰۱۳۰	۹۴۶۹۰

کل هزینه های اداری (دلار) ۸۰۱۳۰

کل هزینه های ریالی (هزار ریال) ۱۴۲۸۷۷/۷

بخش ارزی قیمت تمام شده محصول (لار) ۱۶/۰۲۶

بخش ریالی قیمت تمام شده محصول (دلار) ۲۸۵۷۵/۵۳

کل قیمت تمام شده ریالی با احتساب نرخ ارز ۱۳/۹۱/۳۸۱۹۱

قیمت فروش ۴۳۹۷۳/۴

میزان فروش سالانه E +۰۸ ۲/۱۹۳۶۷

میزان فروش در نقطه سر به سر E + ۰۸ ۱/۳۸۰۰۲

میزان تولید در نقطه سر به سر ۴۵۸/۴۱۴۵

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	قبل	شرح
						منابع:
۳۵	۳۴	۳۳	۲۶	۱۸	۰	سود یا زیان ویژه قبل از کسر
۴	۴	۴	۴	۴	۰	مالیات استهلاک دارائیهای ثابت
۱	۱	۱	۱	۱	۰	استهلاک هزینه های قبل از بهره
۴۰	۳۹	۳۸	۳۱	۲۲	۰	برداری

.	۷۱	منابع حاصل از عملیات
.	۷۱	سرمایه شرکت
۴۰	۳۹	۳۸	۳۱	۲۲	۱۴۲		تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۰۱	جمع کل منابع
.	۶	مصارف:
.	۶	هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	۳	۱۴	۳۱	هزینه های قبل از بهره برداری
							سرمایه در گردش
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	۰		پرداخت:
۱۲	۱۲	۹	۶	۰	۰		تسهیلات مالی
۲	۲	۲	۱	۰	۰		مالیات
۲۴	۲۴	۲۱	۲۱	۳۴	۱۳۸		سود سهام
۱۵	۱۵	۱۷	۱۰	-۱۲	۴		جمع کل مصارف
۴۹	۳۴	۱۹	۲	-۸	۴		مازاد نقدی جاری
							مازاد نقی انباشتہ

جدول پیش بینی ترازنامه

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	قبل	شرح
						دارائیهای جاری :
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۴	۳۱	سرمایه در گردش
۴۹	۳۴	۹	۲	-۸	۴	مازاد نقدی انباشته
۹۷	۸۱	۶۷	۵۰	۳۷	۳۵	جمع دارائی های جاری
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	دارائیهای ثابت به قیمت تمام شده
۲۰	۱۶	۱۲	۸	۴	۰	کسر می شود ذخیره استهلاک
۸۱	۸۵	۸۹	۹۳	۹۷	۱۰۱	خالص دارائیهای ثابت
۳	۴	۴	۵	۵	۶	خالص هزینه های قبل از بهره
۱۸۱	۱۷۰	۱۶۰	۱۴۸	۱۳۹	۱۴۲	برداری
						جمع دارائیها
۱۲	۱۲	۱۲	۹	۶	۰	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :
۲	۲	۲	۲	۱	۰	مالیات
۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	سود سهام
۱۵	۲۴	۲۴	۲۱	۱۷	۲۰	حصر جاری بدهی های بلند مدت
۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۱	جمع بدهی های جاری

۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	حضر سررسید شده تسهیلات مالی
۸۵	۶۵	۴۵	۲۶	۱۰	۰		سرمایه
۱۵۶	۱۳۶	۱۱۶	۹۷	۸۱	۷۱		مانده سود و زیان
۱۸۱	۱۷۰	۱۶۰	۱۴۸	۱۳۹	۱۴۲		جمع حقوق صاحبان سهام
							جمع بدھی ها و حقوق صاحبان
							سهام

جدول مأخذ و مبانی محاسبات

شرح	سال ۱	سال ۲	سال ۳	سال ۴	سال ۵
درصد استفاده از ظرفیت	۰/۷۰	۰/۹۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰
تعداد / مقدار تولید محصول	۳۵۰۰	۴۵۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰
قیمت مواد اولیه	۹۶	۱۲۳	۱۷	۱۲۷	۱۲۷
جمع فروش	۱۵۴	۱۹۷	۲۱۹	۲۱۹	۲۱۹
خالص فروش :					
تعدیل فروش	۳۱	۳۹	۴۴	۴۴	۴۴
خالص فروش	۱۲۲	۱۵۸	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	شرح

۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۵۰۰	۳۵۰۰	تعداد / مقدار تولید محصول
۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۵۸	۱۲۳	خالص فروش
۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۲۳	۹۶	هزینه های تولید :
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	قیمت مواد اولیه
۲	۲	۲	۲	۲	حقوق و دستمزد
۴	۴	۴	۴	۴	ساخت و انرژی
۱۰	۱۰	۱۰	۹	۷	تعمیر و نگهداری
۴	۴	۴	۴	۴	پیش بینی نشده (۶٪ بالا)
۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	۱۵۸	۱۲۹	استهلاک
۳۴	۳۴	۳۴	۳۲	۲۶	جمع
۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۲۶	۱۰۳	تعديل موجودی
۳۸	۳۸	۳۸	۳۲	۲۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	سود ناویژه
۳۷	۳۷	۳۷	۳۱	۲۰	هزینه های اداری فروش
هزینه های عملیاتی :					سود عملیاتی
هزینه های غیر عملیاتی :					

۱	۱	۱	۱	۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۲	۳	۴	۵	۱	هزینه تسهیلات مالی
۲	۳	۴	۵	۲	جمع هزینه های غیر عملیاتی
۳۵	۳۴	۳۳	۲۶	۱۸	سویا زیان ویژه قبل از کسر مالیات
۱۲	۱۲	۱۲	۹	۶	مالیات شرکت (%)
۲۳	۲۲	۲۱	۱۷	۱۱	سود قابل تقسیم پس از کسر مالیات
۲	۲	۲	۲	۱	سود سهام پیشنهادی
۲۱	۲۰	۱۹	۱۵	۱۰	سود (زیان) پس از سهام
۶۵	۴۵	۲۶	۱۰	۰	سود سنواتی
۸۵	۶۵	۴۵	۲۶	۱۰	سود (زیان) نقل به ترازنامه

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	شرح

						منابع :
۳۵	۳۴	۳۳	۲۶	.		سود یا زیان ویژه قبل از کسر مالیات
۴	۴	۴	۴	.		استهلاک ارائه‌های ثابت
۱	۱	۱	۱	.		استهلاک هزینه‌های قبل از بهره برداری
۴۰	۳۹	۳۸	۲۲	.		منابع حاصل از عملیات
.	.	.	.	۷۱		سرمایه شرکت
.	.	.	.	۷۱		تسهیلات مالی دریافتی
۴۰	۳۹	۳۸	۲۲	۱۴۲		جمع کل منابع
						مصارف :
.	.	.	.	۱۰۱		هزینه‌های سرمایه‌ای
.	.	.	.	۶		هزینه‌های قبل از بهره برداری
.	.	.	۳	۳۱		سرمایه در گردش
						پرداخت :
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	.		تسهیلات مالی
۱۲	۱۲	۶	۶	.		مالیات
۲	۲	۱	۱	.		سود سهام
۲۴	۲۴	۲۱	۲۱	۱۳۸		جمع کل مصارف

۱۵	۱۱۵	۱۰	۱۰	۴	مازاد نقدی جاری
۴۹	۳۴	۲	۲	۴	مازاد نقدی انباشتہ

جدول پیش بینی ترازنامه

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	قبل	شرح
						دارائیهای جاری :
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۴	۳۱	سرمایه در گردش
۴۹	۳۴	۹	۲	-۸	۴	مازاد نقدی انباشتہ
۹۷	۸۱	۶۷	۵۰	۳۷	۳۵	جمع دارائی های جاری
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	دارائیهای ثابت به قیمت تمام شده
۲۰	۱۶	۱۲	۸	۴	۰	کسر می شود ذخیره استهلاک
۸۱	۸۵	۸۹	۹۳	۹۷	۱۰۱	خالص دارائیهای ثابت
۳	۴	۴	۵	۵	۶	خالص هزینه های قبل از بهره
۱۸۱	۱۷۰	۱۶۰	۱۴۸	۱۳۹	۱۴۲	برداری

							جمع دارائیها
۱۲	۱۲	۱۲	۹	۶	۰		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :
۲	۲	۲	۲	۱	۰		مالیات
۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰		سود سهام
۱۵	۲۴	۲۴	۲۱	۱۷	۲۰		حصر جاری بدهی های بلند مدت
۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۱		جمع بدهی های جاری
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱		حصر سررسید شده تسهیلات مالی
۸۵	۶۵	۴۵	۲۶	۱۰	۰		سرمایه
۱۵۶	۱۳۶	۱۱۶	۹۷	۸۱	۷۱		مانده سود و زیان
۱۸۱	۱۷۰	۱۶۰	۱۴۸	۱۳۹	۱۴۲		جمع حقوق صاحبان سهام
							جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
							سهام

بسمه تعالی

صفحه

فهرست مطالب

چکیده نتایج

پیشگفتار

۲-ویژگیها و مشخصات فنی محصول

۱-۲-کلیات

۱-۱-۲ اساس کارتانسفورماتور

۲-۱-۲ مشخصات فنی

۳-۱-۲ قطعات تشکیل دهنده محصول

۴-۱-۲ هسته ترانسفورماتور

۵-۱-۲ قرقه بوبین

۶-۱-۲ سیم پیچ ها

۷-۱-۲ مواد عایق

۸-۱-۲ مقدار فضای لازم

۹-۱-۲ استاندار جهانی محصول

۱۰-۱-۲ شماره